

Montageplan Tisch-Waage KiloCat

Die Tischwaage sollte rechts unter dem Terminal und 60 mm von der Tisch-Vorderkante platziert werden um ein bestmögliches Einkaufserlebnis zu gewährleisten.

Um die Verkabelung und den Unterbau des Scanners nicht vom Verkaufsraum aus zu sehen, wird eine Verblendung von ca. 100 mm empfohlen.

